都市高速道路における画像解析手法を用いた 渋滞発生メカニズムの詳細分析

割 田 博^{*} 赤 羽 弘 和^{**} 船 岡 直 樹^{***}

堀 口 良 太****

1. はじめに

現在,首都高速道路の供用延長は286.8k m,利用台数は1日平均115万台に達しており, 首都圏の基幹的な交通施設として重要な役割を担 っている.しかしながら,都心環状線及び都心環 状線に接続する放射線を先頭とする交通集中渋滞 が発生しており,多大な時間的損失を招いている. この様な状況下,投資効果に優れた対策を迅速に 行うために,交通集中渋滞の発生メカニズム解明 が求められている.

首都高速道路には、車両感知器が300m間隔 に設置されていることから、これらの速度と交通 量のデータを線形条件等と併せて分析することに より、渋滞発生の概ねの地点と要因は推定可能で ある.しかし、車両感知器のような地点データで は、車線変更位置や加減速等の詳細な車両挙動の 把握は不可能であり、渋滞発生メカニズムの解明 は困難である.

一方、昨今の飛躍的な技術進歩により,これまで多くの労力により行っていた個々の車両の走行 軌跡を追った詳細な調査(データ取得)が,迅速・ 正確・広範に実施可能となっている.

そこで本研究では、個々の車両の詳細な挙動を 把握すべく、ビデオ観測データを画像処理するこ とにより、詳細な車両挙動を時間的・空間的に明 示するタイムスペース図を作成し、渋滞発生メカ ニズムの解明を試みた.

2. 調査対象箇所・日時の概要とビデオ観測位置

首都高速道路において渋滞が頻発する箇所の1 つである、6号向島線(下り)箱崎ロータリー(以 下、箱崎R)合流部近傍を対象として、渋滞発生 前後を含む時間帯について、車線変更や加減速等 の車両挙動を詳細に把握するために、図-1~図 -3に示すようなビデオ観測・調査を行った。

- ・調査路線:6号向島線(下り)※2車線
- ・調査区間:箱崎JCT~両国JCT
- ・調査日時:2004年10月1日(金)

$$6:00 \sim 11:00$$

・天候 :晴れ(降水なし)



^{*} 東京大学 (TEL:03-5452-6419, e-mail: warita@iis.u-tokyo.ac.jp) ** 千葉工業大学 (TEL:047-478-0444, e-mail: akahane@ce.it-chiba.ac.jp) *** パシフィックコンサルタンツ(株) (TEL:03-3344-1219, e-mail: naoki.funaoka@ss.pacific.co.jp) **** (株) アイ・トランスポート・ラボ (TEL:03-5283-8527, e-mail: horiguchi@i-transportlab.jp)

Page 1 of 6

図-2に示すように、箱崎R合流部近傍の道路 条件は、直近下流にR=120mの左カーブがあ り、更に下流の3箇所の分岐案内標識を経て、両 国JCTで6号向島線と7号小松川線に分岐する. 7号小松川線へは第2車線からのみ分岐可能な車 線運用のため、箱崎Rから流入して7号小松川線 へ分岐する車両は、約600mの区間で第2車線 へ移行する必要がある.





※矢印は分析対象の進行方向を表示 ※CAM2画像上にはトラッキング結果例も表示 図一3 カメラ画像

3. 調査対象箇所の渋滞発生状況

既往の車両感知器による分析^{1) 2) 3)}により,速 度低下が発生するのは箱崎R合流後であること, 及び当該区間の臨界速度は50km/h程度であ ることが確認されている.また,当該箇所の一般 的な交通状況は,6~7:00と9:00以降の 2回に分かれて渋滞が発生しており,合流台数か ら判断して,1回目は単路部が要因,2回目は合 流部における合流摩擦が要因と推測される.

調査日の箱崎R合流部下流(VD3)の車両感 知器の1分間交通量と速度の推移を図-4に、地 点車線1分データによる速度の空間・時間変化を 図-5に示す. これらによれば、5時台、6時台 から、箱崎R合流部下流(VD3)の速度が臨界 速度の50km/hに低下(臨界状態が出現)す る時間が散見される. しかし, 需要が少ないため 速度低下が上流側に延伸するには至らず、自由流 に回復している. その後, 合流部下流 (VD3) において臨界状態が出現し、6:57に箱崎R合 流部上流(VD2)で渋滞流が観測され, 箱崎 J CT付近 (VD1) にまで延伸している. この状 況から一時的に速度が50km/h以上に回復し ている.7:18以降はVD3における速度が継 続的に50km/h以下となっており,速度低下 が上流側に延伸して安定している. なお, 渋滞発 生後, VD3の15分間フローレートは約4, 0

Page 2 of 6

00台/hで推移しており、交通容量は必ずしも 低いとは言えない.

調査当日は2回の渋滞が統合(時間的に連続) しているが、1回目の渋滞に相当する7:00頃 の渋滞発生メカニズムに関して、本稿では詳細に 分析した.



施設	\rightarrow	箱崎R ▼		\rightarrow	施設	\rightarrow	箱崎R ▼		\rightarrow
断面	VD1	VD2	VD3	VD4	断面	VD1	VD2	VD3	VD4
6:53	64.8	63.4	57.9	72.7	7.02	55.8	25.9	47.9	63.2
	72.9	62.7	59.2	73.3	7.02	43.5	23.1	43.4	58.3
6:54	67.2	69.5	54.0	72.4	7.02	57.7	36.7	42.4	64.4
	83.3	69.4	58.1	70.6	7.03	33.7	28.8	47.4	62.1
6:55	67.1	68.2	58.0	77.4	7.04	72.7	62.0	44.7	59.6
	82.8	69.8	59.6	72.3	7.04	71.5	53.6	34.5	64.3
6:56	65.9	60.6	56.3	81.0	7.05	70.3	67.1	52.2	69.0
	73.0	67.1	61.0	70.3	7.00	91.1	71.1	43.0	64.5
6:57	63.5	47.0	56.1	74.2	7:06	72.7	54.1	56.1	78.1
	63.5	48.6	51.3	67.3		79.8	59.0	48.8	65.8
6:58	70.0	46.9	45.7	59.5	7.07	67.1	49.5	49.1	69.4
	71.6	45.5	41.8	56.3	7.07	82.4	64.3	46.4	59.7
6:59	64.3	57.1	38.7	55.4	7:08	70.0	59.0	50.0	60.0
	71.5	58.5	24.7	53.7		78.3	61.5	55.0	59.7
7:00	65.9	39.6	45.0	67.5	7:09	67.1	57.6	52.3	64.0
	68.6	37.8	41.3	56.9		75.6	55.8	52.5	67.2
7:01	44.3	37.3	40.0	63.2	7:10	73.2	63.8	52.0	69.6
	39.6	30.3	38.3	57.2		76.8	62.5	46.9	59.1
凡例 0−20 20−30 30−40 40−50 50− 単位·km/h									



4. 走行軌跡の推定方法と推定精度

渋滞発生要因を分析するため、「複数のビデオ カメラによる車両走行軌跡の連続観測システム」⁴⁾ を用いて、半自動的に画像処理を行い、1/30 秒単位で各車両の位置データを連続的に推定した. 図−3に,走行軌跡のトラッキング結果の例を示 す.

また,推定精度の検証として,走行計測車両に 搭載された R T K – G P S 受信装置,加速度計, 角加速度計等の計測データを統合処理⁵⁾した結果 と,走行計測車両の撮影画像により推定した走行 軌跡とを比較検証した.図-6と図-7には,両 者の1/30秒毎の水平位置と走行速度の較差を 示す.水平位置のユークリッド距離が最大約±8 m,走行速度較差が最大約±8 k m/h程度の精 度となった⁶⁾.



5. 速度低下による衝撃波の発生要因

タイムスペース図は各車両の時系列の走行位置 をプロットするものであり、時空間平面における 走行軌跡を描くことにより、種々の状況が把握で きる.各車両の走行軌跡を表す曲線の傾きが走行 速度、隣接する曲線の間隔は車頭時間(横軸方向) や車頭距離(縦軸方向)を表しており、衝撃波の

Page 3 of 6

伝播や発進遅れだけでなく、車線別に描けば車線 変更位置も把握可能である.従って、タイムスペ ース図が描ければ、個々の車両挙動が把握でき、 渋滞発生メカニズムの詳細な分析が可能となる.

そこで、車両感知器による事前分析により速度 低下が見られる6:55~7:10の15分間を対 象に、図-2、図-3に示す画像処理対象区間の ビデオ画像を画像処理し、約900台のタイムス ペース図を作成した。図-8にその車線別タイム スペース図の一部を示す。同図において、合流部 下流の1枚目と2枚目の案内標識の間で速度変動 が大きい車両が存在している。これは、CAM3 とCAM4の間に観測できない区間が約100m 存在し、この区間の走行軌跡を前後区間のビデオ 画像をもとに補間したための推定精度低下による もので、実現象を示すものではない。また、前後 車両(特に大型車)に画面上で隠蔽され、トラッ キングできない車両の走行軌跡が抜けている点に も留意する必要がある。 図-2に示した道路線形を踏まえ、図-8に示 すタイムスペース図をもとに分析した結果、速度 低下が発生する要因として、以下が考えられる.

目標速度が相対的に低い車両とその後続車両と の車頭距離が減少することにより、衝撃波が発生 し上流に伝播する.要因①'は、案内標識の影響 により速度が低下している点に要因①との相違点 がある.

案内標識の通過後に7号小松川線に分岐するために第1車線から第2車線へ強引に車線変更する 車両がおり,それに起因して衝撃波が発生し,上流に伝播する.

箱崎R合流部下流の左カーブで減速し、カーブ 終端で加速するため、衝撃波がカーブ入口付近か ら上流に伝播する.

なお、上記に示した時間帯では箱崎R合流車両 が比較的少ない時間であったが、合流車両が増加 する9:00以降は合流部における合流摩擦も速 度低下の要因となる.



- ※3 要因番号は本文中に示す要因番号を示す。
- ※4 軌跡が正確に推定されていない車両については、ビデオと照合してマニュアルにより軌跡の補正を行った.

図-8 タイムスペース図

Page 4 of 6

6. 最近の調査事例

首都高速道路において渋滞が頻発する箇所の1 つである,湾岸線(東行き)有明JCT及び有明 入口合流部近傍を対象として,渋滞発生前後を含 む時間帯について,車線変更や加減速等の車両挙 動を詳細に把握するために,箱崎Rと同様なビデ オ観測・調査を行った.

- ・調査路線:湾岸線(東行き)※3車線
- ・調査区間:有明JCT~辰巳JCT
- ・調査日時:2006年11月8,9日(水,木) 7:00~11:00
- ・天候 :晴れ(降水なし)

既往の車両感知器による分析^{8) 9)}により,速度 低下が発生するのは有明JCT合流後であること, 及び当該区間の臨界速度は60km/h程度であ ることが確認されている.また,当該箇所の一般 的な交通状況は,8:00前後に渋滞が発生して おり,一般に考えられているような合流部におけ る合流摩擦が主たる要因ではなく,当該区間の幾 何構造(縦断線形上のサグ)が原因と推測されて おり,サグ部を明示する上り勾配の看板が設置さ れている.

本調査は、現在解析中であるため、詳細な報告 は次の機会に譲るものとするが、図-9に示すよ うに、上り勾配を明示する看板付近で速度上昇が、 その手前に存在するクレスト部やJCT予告案内 標識付近での速度低下が確認出来る。



図-9 速度低下原因車の交通挙動

7.おわりに

本研究では、ビデオ観測調査結果に画像処理を 行い、1/30秒単位の位置データより作成した タイムスペース図をもとに、箱崎R合流部近傍の 渋滞発生メカニズムの分析を行った.これまでマ ニュアルでしかできなかった作業が、画像処理技 術を活用することで、都市高速道路の渋滞発生時 という重交通を対象として、半自動的に各車両の 走行軌跡を推定できたことの意義は大きいと思わ れる.これにより、車両感知器による分析で指摘 されていた速度低下要因である合流摩擦以外の速 度低下要因が、画像処理技術を用い作成したタイ ムスペース図により確認できた.

具体的には、目標速度が相対的に低い車両、下 流 JCT での分流のための強引な車線変更、急カー ブによる減速など複数の要因により速度低下が発 生していることが確認された.つまり、車両感知 器データとビデオ観測調査結果の融合により、詳 細な渋滞発生メカニズムの解析を効率的に行うこ とが可能であるといえる. 今後は、今回の分析結 果を踏まえ、投資効果に優れた施策の検討・実施 が望まれる.

また、箱崎Rでは合流部前後での車線変更など の車両挙動が渋滞の一因となっていることを確認 したが、有明付近の最近の調査事例では、道路幾 何構造や標識が速度低下の一因となっていること が確認されており、この技術の利用価値は非常に 大きいと思われる.

一方,更なる精緻な分析のために画像解析技術の課題として以下が挙げられる.

- ・ 画像処理技術の推定精度の向上トラッキング
 の自動化率の向上による解析作業量の削減
- 車両を点ではなく、長さ・幅のある物体として表現し、ギャップと車線変更の関係、交通安全に寄与する車両挙動を分析すること

本研究において活用した画像処理技術のような 要素技術の向上は,詳細な渋滞発生メカニズムの 解析に大きく寄与するものである.今後の更なる 技術向上と的確な分析の蓄積,及びこの様に有益 な技術の活用により,渋滞発生メカニズムに応じ

Page 5 of 6

た効果的な対策の立案・実施に大きな期待を寄せるものである.

参考文献

- 1) 岡村寛明, 割田博, 下川澄雄, 佐藤光, 森田綽之:「首 都高速道路箱崎ロータリー合流部における渋滞メカニ ズムの分析」, 土木計画学研究・講演集, Vol. 29, CD-ROM, 2004.
- 2) 船岡直樹,佐藤光,岡村寛明,割田博,赤羽弘和,堀 口良太:「首都高速道路箱崎ロータリー近傍における ビデオ画像データを用いた渋滞発生メカニズムの分 析」,第4回ITSシンポジウム2005論文集,pp.161-165, 2005.
- 3)割田博,赤羽弘和,船岡直樹,岡村寛明,森田綽之: 「首都高速道路におけるキャパシティボールの抽出と その特性分析」,第29回土木計画学研究・講演集, CD-ROM, 2004.
- H. Akahane, S. Hatakenaka:"Successive Observations of Trajectories of Vehicles with Plural Video Cameras", International Journal of ITS Research, Vol. 2, No. 1, pp. 47-53, 2004.
- 5) 小宮粋史,大口敬,赤羽弘和,桑原雅夫:「GPS測位 に基づく自車および周辺車両走行挙動観測システムの 開発」,第24回交通工学研究発表会論文報告集, pp.21-24,2004.
- 6)船岡直樹:首都高速道路の臨界区間における微視的車 両挙動の時空間連続分析,千葉工業大学修士学位論文, 2005
- 7)割田博,赤羽弘和,堀口良太,岡村寛明,船岡直樹: 「首都高速道路箱崎ロータリー近傍における画像解析 手法を用いた交通現象の分析」,第33回土木計画学研 究発表会・講演集、CD-ROM,2006.
- 割田博,石橋学,赤羽弘和,松本章宏:「連続する合 流部近傍における交通容量低下対策」,第25回交通工 学研究発表会論文報告集,pp21-24,2005.
- 9)割田博、岡村寛明、森田綽之、桑原雅夫:「速度分析 を通じた運転支援、シミュレータのパラメータ、道路 設計への提言」、第4回ITSシンポジウム2005論文集、 pp271-276、2005.

Page 6 of 6