

# 外環道(千葉区間)周辺における現地調査

文責：B4 柴崎

2019年11月7日、東京外かく環状道路 三郷南IC～高谷JCT 開通による NO<sub>x</sub> 濃度の変化の原因を調べるため、レンタカーで実際に現地調査を行いました。

## 工程（一部抜粋）

8:45 千葉工業大学を出発



9:35 水元公園到着 (NO<sub>x</sub> 測定局①)



13:40 東菅野一丁目到着 (NO<sub>x</sub> 測定局⑤)



15:25 京葉 JCT 付近到着 (路線概況 外観確認)



18:00 千葉工業大学帰着



図 1 測定局①



図 2 測定局⑤



図 3 京葉 JCT 付近路線概況

測定局によって目視出来たところ出来なかったところがありましたが、当初の予定通り順調に進められ、無事に現地調査を終えることが出来ました。